Характеристика стали 45Х.

Марка :	45X
Заменитель:	40X, 50X, 45XЦ, 40XГТ, 40XФ, 40X2AФE
Классификация:	Сталь конструкционная легированная
Дополнение:	Сталь хромистая
Применение:	Валы, шестерни, оси, болты, шатуны и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной твердости, износостойкости, прочности и работающие при незначительных ударных нагрузках.
Зарубежные аналоги:	Известны

Химический состав в % стали 45Х

ГОСТ 4543 - 71

С	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Cu
0.41 - 0.49	0.17 - 0.37	0.5 - 0.8	до 0.3	до 0.035	до 0.035	0.8 - 1.1	до 0.3

Температура критических точек стали 45Х.

Технологические свойства стали 45Х.

Свариваемость:	трудносвариваемая.		
Флокеночувствительность:	чувствительна.		
Склонность к отпускной хрупкости:	склонна.		

Механические свойства при T=20°C стали 45X.

Сортамент	Размер	Напр.	$\sigma_{\mathbf{B}}$	σ_{T}	δ_{5}	Ψ	KCU	Термообр.
-	MM	-	МПа	МПа	%	%	кДж / м ²	-
Пруток, ГОСТ 4543-71	Ø 25		1030	835	9	45	490	Закалка 840°С, масло, Отпуск 520°С, вода,

Твердость 45X	после отжига, ГОСТ 4543-71	$HB 10^{-1} = 229 $ М Πa
Твердость 45X	, Пруток горячекатан. ГОСТ 10702-78	НВ 10⁻¹ = 179 МПа

Физические свойства стали 45Х.

T	E 10 ⁻⁵	α 10 ⁶	λ	ρ	C	R 10 ⁹
Град	МПа	1/Град	Вт/(м·град)	кг/м ³	Дж/(кг·град)	Ом·м
20	2.06			7820		
100		12.8				
200		13				
300		13.7				
T	E 10 ⁻⁵	α 10 ⁶	λ	ρ	C	R 10 ⁹

Зарубежные аналоги стали 45Х

Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.

США	Германия	Япония	Франция	Евросоюз	Италия	Швеция	Болгария	Польша	Inter
-	DIN,WNr	JIS	AFNOR	EN	UNI	SS	BDS	PN	ISO
5145	41Cr4	SCr445	41Cr4	1.7035	41Cr4	2245	45Ch	45H	41Cr4
5145H			42C4	41Cr4					
G51450			42C4FF						
H51450			45C4						

Обозначения:

Механические свойства:

- о_в Предел кратковременной прочности, [МПа]
- σ_{T} Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
- δ_{5} Относительное удлинение при разрыве , [%]
- **КСU** Ударная вязкость , $[кДж / M^2]$
- НВ Твердость по Бринеллю, [МПа]

Физические свойства:

- Т Температура, при которой получены данные свойства, [Град]
- Е Модуль упругости первого рода, [МПа]
- α Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20° T), [1/Град]
- λ Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали), [Вт/(м·град)]
- ρ Плотность стали, $[\kappa \Gamma/M^3]$
- C Удельная теплоемкость стали (диапазон 20° T), [Дж/(кг·град)]
- **R** Удельное электросопротивление, [Ом·м]

Свариваемость:

- сварка производится без подогрева и без последующей термообработки

• сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и **свариваемая** последующей термообработке

- для получения качественных сварных соединений требуются **трудносвариваемая** дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при

сварке, термообработка после сварки - отжиг